

Petunjuk pengambilan contoh - Pengujian



Daftar isi



Petunjuk pengambilan contoh - Pengujian

Ruang lingkup dan penggunaannya

Daftar pengambilan contoh-pengujian yang ada dalam buku ini, digunakan untuk melihat Lerapa kerusakan/penyimpangan yang terjadi dan berapa dari kerusakan/penyimpangan tersebut yang d:parbolehkan terdapat dalrun sejumlah lot hasil perikanan yang dikemas.

Penggunaan daftar ini terutama ditujukan untuk memenuhi persyaratan mutu yang tercarnan: didalam "Standard-Mutu Hasil Perikanan", sehingga dapat diketahui jurnlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan.

Pengujian mutu hasil perikanan, pada dasarnya dilakukan dengan cara penilaian sensoris dan fisik, misalnya mengenai warna, rasa, tekstur, cacat, ukuran dan rupa, termasuk juga ticlak diharapkan adianya substansi yang dapat membahayakan kesehatan atau tidak sehat untuk dimakan atau terdapat didalamnya benda-benda lain yang tercela dalam jurnlah yang cukup banyak sehingga rnenyebabkan ditolaknya seluruh lot yang diwakili oleh contohpengujian tersebut. Perlu juga diperhatikan adanya pestisida, kontaminan, kaleng yang rnengembung, benda asing seperti batu-kerikil, serangga dan bakteri patogen terhadap kesehatan konsumen.

Kegunaan lain dari pengambilan contah-pengujian ini ialah selain untuk penilaian, rnutu, juga digunakan untuk penentuan bcrat bersih, "brix values" dan berat produk setelah ditiriskan (drainedweight).

Pengambilan contoh-pengujian menurut prosedur dalam buku ini, adalah meliputi sejumlah lot yang mewakili bagian-bagian dari suatu angkatan produksi yang mempunyal kodeproduksi sama yang dihasilkan oleh unit pengolahan atau yang diperjual-belikan dan dapat pula dipergunakan untuk sejumlah lot yang kecil. Dianjurkan, pengambilan contoh-pengujian dilakukan pada setiap tempat dan dari masing-masing kelompok yang mempunyai kode produksi yang sama.

Deskripsi

Daftar pengambilan contoh-pengujian menurut buku ini, digunakan untuk mengambil contoh-pengujian yang dibenarkan terhadap hasil perikanan yang dikemas berdasarkan AQL - 6.5, untuk menentukan karakteristik produk-akhir yang meliputi :

- 1. Tingkat pemeriksaan (inspection level).
- Besarnyacontoh-pengujian(sample-size)dalamhubungannya dengan besar lot yang diwakilinya.

3. Jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan.

Contoh-pengujian diambil secara acak dari lot menurut daftar pengambilan contoh-pengujian. Tiap unit contoh-pengujian diuji sesuai dengan persyaratan dari SNI menurut kategori produk, yang digolongkan dalam suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Yang dapat diterima/diperbolehkan (acceptable).
- b. Yang dianggap rusak/menyimpang (defective).

Berdasarkan jumlah yang dianggap rusak/menyimpang pada contoh-pengujian yang telah diuji, lot tersebut mungkin memenuhi syarat (meets) atau mungkin tidak memenuhi syarat (fail) menurut Standar Nasional Indonesia bidang perikanan.

"Memenuhi syarat" (meets), yaitu jika jumlah contoh-pengujian yang rusak/menyimpang adalah sama atau kurang dari jumlah yang diperbolehkan menurut daftar pengambilan contoh-pengujian, sedangkan yang dimaksud dengan "tidak memenuhi syarat" (fail) yaitu jika jumlah contoh-pengujian yang rusak/menyimpang adalah rnelebihi dari jumlah yang diperbolehkan menurut daftar pengambilan contoh-pengujian,

1 Definisi.

1.1 Batas mutu yang diterima.

Prosentase maksimum dari kerusakan/penyirnpangan yang diperbolehkan dalam suatu lot akan dapat diterima bila 95 % daripadanya memenuhi persyaratan standar.

Misalnya suatu pengambilan contoh-pengujian menurut AQL 6.5 akan dapat diterima bila suatu lot dengan patokan 6,5 9 kerusakan/penyimpangan akan memberikan kira-kira yang memenuhi persyaratan standar dari lot tersebut (lihat kurva).

1.2 Jurnlah yang dapat diterima/ctiperboielahan,

lalah jumlah maksimum contoh-pengujian yang menunjukan kerusakan/panyimpangan yang diperbolehkan didalam suatu contoh-pengujian supaya dapat dinyatakan bahwa suatu lot memenuhi persyaratan standar.

1.3 Resiko pembeli.

Itesiko pembeli ialah bila suatu lot dapat diterima atas dasar rencana pengambilan contohpengujian menurut AQL 6.5, walaupun lot yang demikian mungkin tidak seluruhnya memenuhi persyaratan standar.

1.4 Resiko produsen.

Resiko produsen ialah bila suatu lot tidak dapat diterima atas dasar rencana pengambilan contoh-pengujian, walaupun kenyataannya mungkin mernenuhi persyaratan standar.

1.5 Kerusahan/penyimpangan.

Suatu kerusakan/penyimpangan adalah kesatuan contoh-pengujian yang tidak memenuhi persyaratan standar. Kriteria yang menjadi dasar bahwa suatu unit contoh-pengujian ciigolongkan rusak/menyimpang adalah ditrapkan terhadap Individu Standard dalarn pengguriaan rencana pengambilan contoh-pengujian. Walaupun suatu kerusakan/penyimpangan unit contoh-pengujian tidak memenuhi spesifikasi persyaratan dalarn standar, hal itu tidak berarti bahwa terhadap produk yang agak kurang memenuhi persyaratan standar akan ditolak oleh konsumen.

1.6 Pemeriksaan

Perneriksaan ialah suatu proses pengukuran, pengujian atau membanding suatu prociuk dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam standar.

1.7 Tingkat pemeriksaan.

Istilah ini digunakan untuk nrenunjukan jumlah relatif Bari contoh-pengujian terhadap suatu lot yang diperiksa,

1.8 Lot atau pemeriksaan lot.

Adalah sekelompok produk dalam kemasan terkecil, atau unit contoh yang uho an, hantuk dan cara pengolahannya dalam kondisi yang sama Berta mernpunyai kode produkri yang sama.

1.9 Besarnya lot (N)

Adalah banyaknya produk dalarn kemasan terkecil yang terdapat dalarn suatu lot.

1.10 Unit contoh-pengujian

Adalah suatu Icemasan atau satu porsi isi dari kemasan terkecil, atau komposisi campuran produk yang diuji atau ditest sebagai satuan unit.

1.11 Contoh pengujian

Adalah setiap jumlah unit contoh-pengujian yang diperiksa. Umumnya contoh-pengujian itu terdiri dari seluruh kemasan, atau unit contoh-pengujian yang diambil untuk tujuan pemeriksaan/pengujian dari suatu lot.

1.12 Pengambilan contoh-pengujian

Adalah proses pengambilan atau pemilihan kemasan atau unit contoh-pengujian dari suatu lot.

1.13 Besarnya contoh-pengujian (n)

Adalah jumlah kemasan atau unit contoh yang meliputi : besarnya contoh-pengujian (n), tingkat pemeriksaan, jumlah yang diterima atau ditolak sehingga keputusan dapat diambil untuk menerima atau menolak suatu lot berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujiannya.

2 Aplikasi pengambilan contoh-pengujian.

2.1 Faktor-faktor yang perlu diketahui.

Jika mempergunakan cara pengambilan contoh-pengujian menurut buku ini, factor-faktor yang diperlukan adalah :

- a) besarnya kemasan (berat bersih ditentulcan dalam kg atau lb).
- b) tingkat pemeriksaan (lihat definisi no. 1. 7).
- c) besarnya lot (lihat definisi nomor 1. 9).
- d) ketentuan standar rnengenai kwalitas produk yang dikehendaki (yaitu penggolongan kerusakan/penyimpangan dan jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan dari scjumlah lot yang diperiksa.

2.2 Perneriksaan.

- a) Pemilihan tingkat pemeriksaan,
 - Daftar tingkat pemeriksaan I, dipergunakan untuk pengambilan contoh-pengujian normal (biasa).
 - Daftar tingkat pemeriksaan II, dipergunakan untuk pengambilan contoh-pengujian bila terjadi sanggahan terhadap basil pengujian menurut daftar tingkat pemeriksaan 1, atau bila diperlukan hasil pengujian yang lebih meyalcinkan.
- b) Tentukan besarnya lot, yaitu jumlah kemasan-terkecil atau unit produk-akhir.
- c) Tentukan besarnya contoh-pengujian (n) yang akan diambil dari suatu lot yang diperiksa, yang didasarkan pada ukuran kemasan terkecil, besarnya lot dan tingkat pemeriksaan.
- d) Ambil secara acak sejuinlah besarnya contoh-pengujian (n) yang diperlukan dari lot.
- e) Uji semua contoh-pengujian tersebut berdasarkan persyaratan standar. Pisahkan setiap kemasan atau unit contoh-pengujian yang tidak memenuhi spesifikasi yang terdapat dalam persyaratan standar, dan dinyatakan rusak/menyimpang, berdasarkan penggolongan kerusakan/penyimpangan yang terdapat dalam Standar.
- f) Pergunakan Daftar Pengambilan Contoh Pengujian menurut daftar tingkat pemeriksaan
 I.
- g) Nyatakan bahwa lot tersebut memenuhi persyaratan standar jika jumlah kerusakan/penyimpangan adalah same atau kurang dari jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan menurut daftar tingkat pemeriksaan yang ditentukan.
- h) Nyatakan bahwa lot tersebut tidalc memenuhi persyaratan standar jika jumlah kerusakan atau penyimpangan adalah melebihi dari jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan menurut daftar tingkat pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- 2.3 Dibawah ini disajikan aplikasi cara pengambilan contoh-pengujian dengan menggunakan daftar tingkat pemeriksaan rnisalnya : suatu lot terdiri dari 1200 master karton, yang didalam setiap master karton terdiri dari 12 kemasan kecil, masing-masing beratnya 2,5 lbs.

Keputusan harus diambil bahwa untuk lot tersebut dipergunakan daftar tingkap pemeriksaan

- I, karena produk tersebut belum pernah diperiksa dan belum pernah ada sanggahan mengenai kwalitasnya. Kemasan terkecil dari lot dianggap sebagai unit contoh-pengujian.
- Besarnya lot (N) = 1200 x 12 = 14.400 kemasan terkecil
- Berat kemasan terkecil = 2,5 lbs.
- Besarnya contoh pengujian (n) menurut daftar tingkat pemeriksaan I = 13.
- Jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan menurut daftar = 2

Bila hasil pengujian pertazna mendapat sanggahan, maka harus diadakan pemeriksaan ulangan terhadap lot tersebut dengan menggunakan contoh pengujian yang lebih banyak sesuai dengan daftar tingkat pemeriksaan II.

- Besarnya lot (N) = 1200 x 12 = 14.400 kemasan terkecil
- Berat kemasan terkecil = 2,5 lbs,
- Besarnya contoh-pengujian (n) menurut daftar tingkat pemeriksaan II = 21.
- Jurnlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan menurut daftar = 3.

3 Catatan mengenai besarnya contoh-pengujian.

Kita tidak boleh berpegang teguh pada besarnya contoh-pengujian (n) menurut besarnya lot (N) yang diperiksa dan tingkat pemeriksaan.

Dalam semua hal besarnya contoh-pengujian (n) yang lebih banyak, mungkin boleh diambil, rnisalnya dalam hal seperti tersebut diatas tadi untuk pemeriksaan kwalitas lot tersebut dapat diambil contoh-pengujian sebesar 29 dan 48 dengan ketentuan bahwa jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan adalah rnasing-rnasing 4 dan 6.

Daftar pengambilan contoh-pengujian (AQL = 6.5)

Daftar tingkat pemeriksaan I

Berat bersi	h kemasan setara atau kurang dari 1	Kg (2,2 lb)								
Besarnya lot (N)	Besarnya contoh- pengujian	Jumlah kerusakan/ penyimpangan yang diperbolehkan (c)								
4,800 atau kurang	6	1								
4.801 - 24.000	13	2								
24.001 - 48.000	21	3								
48.001 - 84.000	29	4								
84.001 - 144.000	48	6								
144.001 - 240.000	84	9								
Lebih dari 240.000										
Berat bersih kemasar	ı lebih dari 1 kg (2;2'lb) tetapi kuran	g dari 4,5 kg (10 lb) **								
2.400 atau kurang.	6	1								
2.401 - 15.000 <	13	2								
15.001 - 24.000	21	3								
24.001 - 42.000	29	4								
42.001 - 72.000	48	6								
72.001 - 120.000	84	9								
Lebih dari 120.000	13									
Berat	bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (1	0_16)-								
600 atau kurang	6	1								
601 - 2.000	13	2								
2.001 - 7.200	21	3								
7.201 - 15.000	29	4								
15.001 - 24.000	48	6								
24.001 - 42.000 84										
Lebih dari 42.000	13									

Berat bersil	n kemasan setara atau kurang dari 1 k	g (2,2 lb)
Besamya lot (N)	हर्ष Besarnya contoh- pengujian (n)	Jumlah kerusakan/ penyimpangan yang diperbolehkan (c)
<i>i</i> .		
4.800 atau kurang	13	2
4.801 - 24.000	21	3
24.001 - 48.000	29	4
48.001 - 84.000	48	6
84.001 - 144.000	84	9
144.001 - 240.000	126	13
Lebih dari 240.000	200	19
2.400 atau kurang	13	2
2.400 atau kurang 2.401 — 15.000 15.001 — 24.000 24.001 — 42.000 42.001 — 72.000 72.001 — 120.000	13 21 29 48	2 3 4 6
2.401 - 15.000 $15.001 - 24.000$ $24.001 - 42.000$ $42.001 - 72.000$ $72.001 - 120.000$	21 29	
2.401 - 15.000 $15.001 - 24.000$ $24.001 - 42.000$ $42.001 - 72.000$ $72.001 - 120.000$	21 29 48	
2.401 - 15.000 15.001 - 24.000 24.001 - 42.000 42.001 - 72.000 72.001 - 120.000 Berat	21 29 48 bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10	
2.401 - 15.000 15.001 - 24.000 24.001 - 42.000 42.001 - 72.000 72.001 - 120.000 Berate 600 atau kurang 601 - 2.000 2.001 - 7.200	21 29 48 bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10	1b) 2
2.401 — 15.000 15.001 — 24.000 24.001 — 42.000 42.001 — 72.000 72.001 — 120.000 Berate 600 atau kurang 601 — 2.000 2.001 — 7.200 7.001 — 15.000	21 29 48 bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10 13 21	1b) 2
2.401 — 15.000 15.001 — 24.000 24.001 — 42.000 42.001 — 72.000 72.001 — 120.000 Berate 600 atau kurang 601 — 2.000 2.001 — 7.200 7.001 — 15.000 15.001 — 24.000	21 29 48 bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10 13 21 29	2 3 4
2.401 — 15.000 15.001 — 24.000 24.001 — 42.000 42.001 — 72.000 72.001 — 120.000 Berate 600 atau kurang 601 — 2.000 2.001 — 7.200 7.001 — 15.000	21 29 48 bersih kemasan lebih dari 4,5 kg (10 13 21 29 48	2 3 4 6

Penjelasan

Pengambilan contoh-pengujian.

Pangainbilan contoh-pengujian adalah proses mengambil atau memilih kemasan/unit contohpengujian dari suatu lot. Dari basil suatu pengambilan contoh-pengujian dapat diperoleh keterangan iriengenai penaksiran keaclaan mutu suatu lot apakah dapat diterima, ditolak atau barang dagangan tersebut perlu ditentukan lebih lan:t~t (eitangguhkan).

Prosedur pengambilan contoh-pengujian terdiri dari besarnya lot dan kriteria =um yang dapat diperbolehkan.

Banyak macam cara pengambilan contoh-pengujian. Suatu cara pengambilan contoh-pengujian mungkin cocok untk produk tertentu, tetapi mungkin pula tidak sesuai untuk produk yang lain. atau mu ngkin juga tidak sesuai terhadap cara parneriksaan yang akan dilakukan.

Pemilihan cara pengambilan contoh-pengujian.

Cara pengambilan contoh-pengujian yang akan diterapkan oleh seseorang sebagian besar ditentukan oleh derajat kepuasan dari kebutuhan orang yang memakainya.

Dalam mengembangkan suatu rencana cara pengambilan contoh-pengujian, pertimbangan pertamasekali yang harus diambil ditujukan kepada penilaian mutu produk akhir. Oleh karena itu wallah dari produk tersebut harus dibuka dan alribatnya ada bagian dari isi wallah tersebut yang terbuang. Pemeriksaan secara ini disebut "destructive sampling". Oleh karena itu suatu pertimbangan yang paling penting bukan saja adanya bagian dari isi yang terbuang (hilang). tetapi peristiwa pengrusakan contoh tersebut umumnya membutuhkan waktu.

Konsekwensi dari waktu yang diperlukan untuk..pengujian dan kerugian secara ekonomis dari pekerjaan tersebut diatas, adalah merupakan faktor yang membatasi perkembangan suatu cara pengambilan contoh-pengujian dalam meogadakan penilaian terhadap mutu bahan makanan yang diolah.

Besar contoh-pengujian harus relatif sekecil mungkin supaya cara tersebut praktis dalam penggunaannya.

Resiko

Tujuan dari setiap pengambilan coal,oh-pengujian adalah harus lebih cenderung terhadap menerima lot yang baik, dan cenderung terhadap menolak lot yang jelek. Oleh karena kemungkinan (probability) dan kesempatan (chance) terhadap didalamnya, maka keputusan

yang diambil tentu mempunyai unsur resiko. Faktor resiko ini harus diterima sebagai bagian dari prosedur pengambilan contohpengujian.

Suatu metode untuk mengurangi resiko pembeli terhadap barang yang diserahkan kepadanya yang mutunya tidak diketahui lebih dulu, ialah dengan meniperbanyalc jumlah contoh-pengujian, dengan kata lain makin besar contoh-pengujian makin kecil resiko dalam penerimaan lot yang jelek.

Tingkat pemeriksaan adalah suatu istilah yang menunjukan jumlah relatif dari pengambilan contoh-pengujian yang dilakukan terhadap lot atau terhadap lcelompok produk akhir.

Kalau pemeriksaan lot telah dilakukan secara ketat dan telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam standar, pemeriksaan ulangan ticlak akan memberikan perubahan yang berarti terhadap resiko pembeli dan penjual. Dengan kata lain lot itu adalah baik dan praktis akan dapat memenuhi syarat untuk setiap cara pengambilan contoh pengujian.

Efektivitas dari cara pengambilan contoh-pengujian untuk mernbedahan contoh-per.gajian yang balk dan yang jelek dapat diestimasi dengan pemeriksaan O.C. Curve (Operating characteristic curve), terhadap bermacam-macam besar contoh-pengujian, rnisalnya: jika suatu lot yang telah diuji tidak terdapat kerusakan/penyimpangan lebih dari 6,5 persen, maka lot itu sekurang-kurangnya 95 person telah memenuhi persyaratan standar, menurut aplikasi cara pengambilan contoh AQL 6.5. Sebaliknya bila lot itu rnengandung suatu jumlah kerusakan yang sangat berarti, maka tingkat pemeriksaan dengan jumlah contoh-pengujian yang lebih banyak rnungkin akan mengurangi resiko lot, yang mutu nya tidak balk. Pengaruh peningkatnn besarnya contoh-pengujian diuraikan lebih mendalam pada penjelasan O.C. Curve.

A.Q.L.

Salah satu pertimbangan utarna dalam mengembangkan statistik tentangcara pengambilan contohpengujian ialah pemilihan tingkatan mutu yang dapat diterima (Acceptable Quality Level). Kriteria ini ditentukan sebagai prosentase rnaksimum dari kerusakan/penyimpangan didalam lot yang akan lebih cenderung untuk diterima (± 95%).

Ratio antara ditolak dan diterima akan bertambah besar jika besarnya contoh pengujian diperbanyak dan prosentase kerusakan ditingkatkan. Dalam pengembangan cara pengambilan contohpengujian ini telah dipilih AQL 6.5 untuk penilaian mutu suatu lot yang dikemas.

Dengan kata lain AQL 6.5 untuk menentukan apakah hasil pemeriksaan suatu lot memenuhi persyaratan standar atau .tidak. Penilaian ini dipilih berdasarkan pengalaman tertahun-tahun dan kemampuan dari industri pengawetan buah-buahan dan makanan serta proses-proses

pengolahah bahan makanan tertentu, yang sesuai dengan praktek perdagangan yang baik. Tingkat pemeriksaan.

Didalam metoda pengambiian contoh pengujian ini terdapat dua tingkat pemeriksaan yang penggunaannya tergantung kepada keaclaan.

Untuk tujuan perdagangan biasa (normal) dianjurkan nienggunakan Daftar tingkat pemeriksaan I. Apabila terdapat sanggahan atau perbedaan pendapat maka dianjurkan mengadakan pemeriksaan ulangan dengan menggunakan Daftar tingkat pemeriksaan II sebagai penyelesaiannya.

O.C. Curve

Masalah resiko pembeli dan penjual dalam hubungan dengan contoh penguiian, dan mutu to lot terhadap "dustructiue sampling" yang dilukiskan pada O.C. Curve men:Uerikan kesan ijahwa contoh pengujian melobihi dari 84 adalah tidak praktis, oleh karena pemeriksaan larrjutan terhadap besarnya contoh pengujian yang lebih dari 84, umumnya tidak memberikan data yang cukup mengkhawatirkan.

Dalam menela'al O.C. Curve AQL 6.5 heberapa kesimpulan dapat ditarik :

- Umumnya sernua kurva mempunyai kemiringan yang sama walaupun kurva untuk besarnya contoh pengujian 6 lebih datar.
- Semua kurva herpotongan pada satu titik bila koordinat 6.5 persen kerusakan/penyimpangan dan probalitiy yang mernemihi persyaratan ± 95%.
- Jika besarnya contoh pengujian bertambah, kurva akan menjadi lebih curarn dan lebih menoiajol perbedaannya. Jacli lot yang mempunyai kerusakan/penyimpangan lebih dari 6.5 persen, kemungkinan ditolaknya akan lebih besar.
- 4. Kebenaran terhadap bertambah besarnya contoh-pengujian tidak sejalan dengan proporsi bertambahnya contoh-pengujian. Misalnya untuk suatu lot yang kerusakan/penyimpangannya 20 person (AQL 20), maka besarnya contoh-pengujian 6 (kurva E) dari suatu lot, akan memenuhi persyaratan standar adalah 65 persen, sedangkan besarnya contoh-pengujian 48 (kurva L), lot yang memenuhi persyaratan standar adalah 22 persen. Dalam hal tersebut diatas ratio antara kedua besarnya contoh-pengujian terseLatadalah 8 banding 1; sedangkan ratio kemungkinan (probability) memenuhi persyaratan standar hanya 3 banding 1.

Untuk menjelaskan penggunaan dari O.C. Curva (AQL 6.5), dimisalkan telah ditetapkan prosentase kerusakan/penyimpangan 10 persen (AQL 10) dari suatu lot. Suatu lot yang mempunyai kerusakan/penyimpangan 6.5 persen akan memenuhi persyaratan standar ± 95 persen. Frekwensi menienuhi persyaratan standar akan meningkat bila prosentase kerusakan/penyimpangan menurun.

Ternyata bahwa bila kerusakan/penyimpangan 10 persen (AQL 10), lot ticlah akan memenuhi persyaratan standar dan mungkin terletak pada garis perbatasan antara dapat diterima atau ditolak. Dari O.C. Curva dapat dilihat bahwa besarnya contoh-pengujian 6 (kurva E) dengan AQL 10, yang memenuhi persyaratan standar adalah 88 persen; sedangkan besarnya contoh-pengujian 84 (kurva M) yang memenuhi persyaratan standar adalah 65 persen.


Sebaliknya, suatu lot dengan kerusakan/penyimpangan 30 persen (AQL 30), besarnya contoh pengujian 6 (kurva E) akan memenuhi persyaratan standar 42 persen, sedangkan besarnya contoh pengujian 21 (kurva J) hanya memenuhi persyaratan standar 8 persen dan besarnya contoh-pengujisn 84 (kurva M) sama sekali tidak akan memenuhi persyaratan standar.



Operating characteristic curves

	A(չ∟ - (d, c							
Indo	entification	letter	of	OC	curve	10 (E) 10 (E)				
H	J	K		L	M	35 3 3 4				

				Ir	ide	nti	fica	itic	on l	lett	er	of	00) c	urv	e		500		
E		•	Н				J		К		L			M			N			
n	С	r	n	Ū.	r	n	C	r	n	С	ſ	n	C	r	n	c	τ	Ð	С	r
6	1	2	13	2	3	21	3	4	29	4	5	48	6	7	84	9	10	126	13	1 -



Quality of submitted lots, 100p (in percent defective or defects per 100 units)

- = Besarnya con toh-pengujian n
- = Jumlah kerusakan/penyimpangan yang diperbolehkan. C
- = Jumlah kerusakan/penyimpangan minimal yang ditolak.